



YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO
EXPERTİZ HİZMETLERİ



ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	640839387059
EKSPERTİZ TARİHİ	29/09/2025 09:16/09:36
KİLOMETRE/MİL	112452 Km
EKSPERTİZ ÜCRETİ	9000 TL
EKSPERTİZ PAKETİ	KAPORTA BOYA + AIRBAG PAKETİ

BAYİ ADI	ISPARTA MERKEZ
TSE/HYB BELGE NO	
YETKİLİ PERSONEL	ALİ SAYGICI
TELEFON	5400113232
ADRES	Sanayi Mah. 3241 Sok. No:19 Merkez/ISPARTA

ARAÇ BİLGİLERİ



Marka	BMW 7.50 Li		
Model Yılı	2009	Plaka	34FV5095
Şanzıman Tipi	Otomatik	Şasi No	WBAKB81019CY51409
Yakıt Tipi	Benzin		
Renk	Gri	Motor Hacmi	4799

HİZMET SÖZLEŞMESİ

- 1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.
- 2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- 3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parça- ların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir sektörünün imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- 4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.
- 5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.
- 6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.
- 7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz raporu sonucu ne olursa olsun ödeme işlemi gerçekleştirileceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığım sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.
- Bilgi : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir.Bu rapordaki her türlü sorumluluk raporu hazırlayan işletmeye aittir.İŞLETME MERSİS NO:

ALICI

..

SATICI

ORMA ORM. MAH. İNT. SANT. TİC.
A.Ş. 5352135308

İstendur Örk
E.Örk

KASE / ONAY

YAMANLAR OTO EKSPERTİZ
ALİ SAYGICI
T.C. No: 378 015 721 64
Sanayi Mah.3241 Sok.No: 19 ISPARTA
Diyarbakır V.T. 754 040 1679
alisaygici@gmail.com





YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO
EXPERTİZ HİZMETLERİ




KAPORTA BOYA + AIRBAG PAKETİ

Tahsil Edilen Tutar	9000 TL DEBT
Rapor No / Tarih	640839387059 29/09/2025
Şasi	WBAKB81019CY51409

Plaka	34FV5095
Marka	BMW 7.50 Li

KAPORTA BOYA KONTROLLERİ



Sol Ön Şase	: Orijinal	Sağ Ön Şase	: Orijinal
Sol Ön Podye	: Orijinal	Sağ Ön Podye	: Orijinal
Sol Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal	Sağ Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sol Ön Direk	: Orijinal	Sağ Ön Direk	: Orijinal
Sol Orta Direk	: Orijinal	Sağ Orta Direk	: Orijinal
Sol Kılıç Sacı	: Orijinal	Sağ Kılıç Sacı	: Orijinal
Sol Üst Frangart	: Orijinal	Sağ Üst Frangart	: Orijinal
Sol Arka Şase	: Orijinal	Sağ Arka Şase	: Orijinal
Arka Panel	: Orijinal	Ön Panel	: Plastik
Havuz Sacı	: Kapalı aksam bakılmadı	Taban Sacı	: Kapalı aksam bakılmadı
Ön Tampon Demiri	: Orijinal	Arka Tampon Demiri	: Orijinal
Sol Arka Direk	: Orijinal	Sağ Arka Direk	: Orijinal

*- ARAÇ MOTORU ARIZALI OLUP ÇALIŞMAMAKTADIR, ÇEKİCİYLE GELMİŞ YAPILAN KONTROLLER ÇEKİCİ ÜZERİNDE YAPILMIŞTIR

*SAĞ ARKA KAPI BOYALI

*SAĞ ARKA ÇAMURLUK KORDON ALTI BOYALI

*ÖN ÇAMURLUKLAR VE KAPUT DA YARIM FOLYO VAR FOLYO ALTI BOYA VE GÖZLE KONTROL EDİLEMEDİ

*ARAÇ GENELİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR GAMZE ÇİZİKLER MEVCUT

*ARKA TAMPON SÜRTME HASAR VAR.-*ARAÇ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE GELMİŞ OLUP LİFTE İNDİRİLEMEDİ TABAN ALT KONTROLLERİ YAPILMIŞTIR





YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO
EXPERTİZ HİZMETLERİ



KAPORTA BOYA + AIRBAG PAKETİ

Tahsil Edilen Tutar

9000 TL DEBT

Rapor No / Tarih

640839387059 | 29/09/2025

Şasi

WBAKB81019CY51409

Plaka

34FV5095

Marka

BMW 7.50 Li

FOTOĞRAFLAR

Araç Görşeli



Kilometre



Görşel:3



Görşel:4



Görşel:5



Sayfa No: 1



YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO
EXPERTİZ HİZMETLERİ



KAPORTA BOYA + AIRBAG PAKETİ

Tahsil Edilen Tutar	9000 TL DEBT
Rapor No / Tarih	640839387059 29/09/2025
Şasi	WBAKB81019CY51409

Plaka	34FV5095
Marka	BMW 7.50 Lİ

AIRBAG EKSPERTİZ

1	Direksiyon Airbag	Sağlam
2	Sağ Torpido Airbag	Sağlam
3	Sol Perde Airbag	Sağlam
4	Sağ Perde Airbag	Sağlam
5	Sağ Ön Koltuk Airbag	Fabrikasyon dikişli
6	Sol Ön Koltuk Airbag	Fabrikasyon dikişli
7	Sağ Ön Emniyet Kemer Fışeği	Sağlam
8	Sol Ön Emniyet Kemer Fışeği	Sağlam

EK AÇIKLAMALAR



Sayfa No: 2